

Controlerapport Handhaving Wet Natuurbescherming Soorten

Provincie Noord-Holland	Zaaknummer: 274814
Controlegegevens	
Onderwerp	Controle faunaschermen
Controle datum	- 11-03-2019
Datum hercontrole	- onbekend
Inspecteur	- 5.1.2e
Reden bezoek	- Controle faunaschermen compleet
Urenverantwoording	
Uren adm. Controle	- 1
Uren controle	- 7
Uren hercontrole	-
Uren handhaving	-
Vergunning/ontheffing	
Numermer kernmerk vergunning/ontheffing	- RUD.213991
Onderwerp vergunning/ontheffing	- Wnb Ontheffing Ruimtelijke ingrepen
Verzenddatum vergunning/ontheffing	- 01-11-2017
Gegevens vergunning/ontheffing houder	- GEM Bloemendalerpolder C.V.
Melding/klacht/aandachtsvestiging/ verzoeken	
Ontvangen van	-
Ontvangen via	-
Datum ontvangst	-
Omschrijving verzoek	-
Gegevens melder	
Naam	-
Organisatie	-
Adres	-
Telefoonnummer	-
E-mailadres	-

5.1.2e

Locatie Plaats van controle/activiteit Status gebied Natura 2000-gebied	- Bloemendalerpolder Weesp - n.v.t. - n.v.t.
Bijzonderheden en onderzoek Intern gesproken met Vergunningen/ontheffingen JD Management Overigen Relevantie stukken	- - - 5.1.2e 5.1.2e - -
Gegevens dader/uitvoerder activiteit Naam Adres Postcode/woonplaats Organisatie/bedrijf Telefoon E-mailadres	- GEM Bloemendalerpolder Beheer B.V. en GEM Bloemendalerpolder C.V. De heer 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, Contractmanager Witteveen en Bos. - De heer 5.1.2e 5.1.2e, projectleider GEM, tel: 5.1.2e. - De heer 5.1.2e 5.1.2e, uitvoerder namens GEM, tel: 5.1.2e - IJsbaanpad 1 - 1076 CV Amsterdam - GEM bloemendalerpolder C.V. - Zie onder Naam - 5.1.2e@witteveenbos.com

Omschrijving onderzoek

Op maandag 11 maart 2019, omstreeks 09.15 uur bevond ik, 5.1.2e, mij ter controle op de juiste naleving van het gestelde in of krachtens de Wet natuurbescherming in het te ontwikkelen gebied "de Bloemendalerpolder" te Weesp.

Ik, 5.1.2e, had hier een controle gepland op het juist functioneren van de aanwezige faunaschermen aan het begin van het seizoen.

Ik, 5.1.2e, heb er voor gekozen een controle uit te voeren gezamenlijk met een medewerker van de GEM opdat de eventueel geconstateerde gebreken terstond en in mijn bijzijn konden worden gerepareerd.

Gezamenlijk met deze medewerker hebben we de gehele buitenrand nagelopen en daar waar nodig en mogelijk zijn de gebreken terstond gerepareerd. Het betrof hier slecht een schroefje "extra" op enkele plekken.

De faunaschermen staat er over het algemeen zeer goed bij, en voldoen aan het gestelde in het kennisdocument rugstreeppad van BIJ12 nl:

- Gebruikt materiaal
- Hoogte / diepte ingegraven
- Aanwezigheid van scheuren, gaten, kieren, (afsluiting)
- Hoogte vegetatie rondom de schermen (binnen 50 centimeter kort houden)
- Functioneel

Op enkele plekken was het niet mogelijk om direct de reparatie uit te voeren, deze plekken zijn door mij geïnventariseerd en vastgelegd op foto en zullen zo spoedig mogelijk alsnog gerepareerd worden.

Er zijn twee plekken waar het scherm nog wel functioneert maar waarvan de GEM zelf aangeeft dat deze vernieuwd zullen worden. Er zal gebruik gemaakt worden van hoger schermmateriaal en meer palen zodat het steviger staat en makkelijker te onderhouden is (denk aan maaierwerkzaamheden om de schermen heen)

Het betreft hier een gedeelte van het faunascherm naast de Papenlaan (1B2) en een gedeelte naast locatie 1A School.

Verslag en vastlegging gebreken die niet terstond konden worden gerepareerd:
Foto's 1 t/m 5 en 7 t/m 11

Puntsgewijs benoemd, fotodocumentatie en locatie onder aan dit controlerapport.

Foto 1:

Hier mist de plank die deze opening sloot, bij navraag **5.1.2e** zal deze opening gesloten gaan worden met scherm materiaal i.p.v. plank.

Foto 2:

Ook hier mist de plank en ook hier zal het scherm gesloten worden met scherm materiaal i.p.v. Plank

Foto 3:

Dit inrijrooster aan de Korte Muiderweg dient nog voorzien te worden van een aantal plankjes zodat mogelijk ingelopen beschermde soorten dit rooster alleen uit kunnen gaan aan de zijde van de weg en niet het bouwterrein kunnen betreden.

Foto 4:

Dit scherm wat over de sloot hangt dient dieper in het water geplaatst te worden.

Foto 5:

Deze afsluiting is door de weersomstandigheden omgewaaid, dient teruggeplaatst te worden en zodanig vastgezet te worden dat deze ook bij slecht weer functioneel blijft.

Foto 7:

Aan weerszijde van deze straat zijn faunaschermen geplaatst, echter lang het water is dit niet het geval. Ter beoordeling aan ecooloog RUD NHN en begeleidend ecooloog (Els en Linde) of dit wenselijk is.

Foto 8:

Betreft hier een gesloten hek wat toegang gaf tot het bouwterrein, de schermen zijn gemonteerd aan het hekwerk. Op het moment dat dit toegangshek niet (meer) gebruikt wordt is het aan te bevelen hier zandzakken voor te leggen om ook de laatste en kleinste kieren te dichten.

Foto 9:

Betreft hier een aantal meter faunascherm wat qua hoogte niet meer voldoet. Betreft de locatie die vorig seizoen niet te betreden was i.v.m. drijfzand.

Foto 10 en 11 betreffen geen gebreken maar laten zien dat de Gem veel inspanning levert om het betreden van beschermde soorten tegen te gaan op de percelen (voormalig 1B1) waar nu al woningen zijn opgeleverd.

Het betreft hier percelen waar beschermde soorten voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden zijn afgevangen en dus in principe "leeg" Zijn van beschermde soorten.

Men probeert hier te voorkomen dat genoemde soorten van verderop uit Weesp opnieuw de bouwplaats betreden.

De faunaschermen kunnen hier niet de voorgeschreven 10 worden ingegraven omdat hier bestrating aanwezig is. De faunaschermen zijn zo strak mogelijk tegen het wegdek aan geplaatst.



Regionale Uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord

AANBEVELING:

Er zouden weer nieuwe planken aangebracht moeten over diverse sloten zodat de begeleidend ecooloog en medewerkers van de Gem zelf en voor de controle een efficiënte route kunnen lopen langs de faunaschermen. Ook voor de maaiwerkzaamheden verder in het seizoen is dit wenselijk.

Foto 1



WGS 52.32165 5.03640
WGS N 52°19.299' E 5°02.184'
WGS N 52°19'17.9" E 5°02'11.0"
UTM 31U 638789 5798766
MGRS31 UFT 38788 98765
RD 131083 481580

1384 Weesp Nederland



Foto 2



WGS 52.32219 5.03672
WGS N 52°19.331' E 5°02.203'
WGS N 52°19'19.9" E 5°02'12.2"
UTM 31U 638808 5798827
MGRS31 UFT 38808 98826
RD 131105 481640

1384 Weesp Nederland



Foto 3



WGS 52.31817 5.05411
WGS N 52°19.090' E 5°03.247'
WGS N 52°19'05.4" E 5°03'14.8"
UTM 31U 640006 5798413
MGRS31 UFT 40006 98413
RD 132288 481187

Korte Muiderweg 57b
1382 LP Weesp
Nederland



Foto 4



WGS 52.31826 5.04342
WGS N 52°19.095' E 5°02.605'
WGS N 52°19'05.7" E 5°02'36.3"
UTM 31U 639278 5798403
MGRS31 UFT 39277 98402
RD 131559 481200

Fort Diemerdamstraat
1384 Weesp
Nederland



Foto 5



WGS 52.31619 5.04261
WGS N 52°18.972' E 5°02.556'
WGS N 52°18'58.3" E 5°02'33.4"
UTM 31U 639229 5798172
MGRS31 UFT 39228 98171
RD 131503 480971

Bloemendalerpoldersingel
1384 Weesp
Nederland




Foto 7



WGS 52.31727 5.04267
WGS N 52°19.036' E 5°02.560'
WGS N 52°19'02.2" E 5°02'33.6"
UTM 31U 639229 5798292
MGRS31 UFT 39229 98291
RD 131507 481091

Fort Diemerdamstraat 39
1384 AH Weesp
Nederland




Foto 8



WGS 52.31813 5.04236
WGS N 52°19.088' E 5°02.541'
WGS N 52°19'05.3" E 5°02'32.5"
UTM 31U 639205 5798386
MGRS31 UFT 39205 98385
RD 131487 481186

Muiderslotlaan
1384 AK Weesp
Nederland




Foto 9



WGS 52.31780 5.03445
WGS N 52°19.068' E 5°02.067'
WGS N 52°19'04.1" E 5°02'04.0"
UTM 31U 638667 5798334
MGRS31 UFT 38667 98334
RD 130947 481152

Leeuwendeldseweg
1384 Weesp
Nederland



Foto 10



WGS 52.31615 5.04209
WGS N 52°18.969' E 5°02.525'
WGS N 52°18'58.1" E 5°02'31.5"
UTM 31U 639194 5798165
MGRS31 UFT 39193 98165
RD 131468 480966

Landsronerlaan
1384 AA Weesp
Nederland



Foto 11



WGS 52.31623 5.04218
WGS N 52°18.974' E 5°02.531'
WGS N 52°18'58.4" E 5°02'31.9"
UTM 31U 639199 5798174
MGRS31 UFT 39199 98174
RD 131474 480975

Landsronerlaan
1384 AA Weesp
Nederland



Overtreding Wet Natuurbescherming:

Artikel:

Afhandeling en/of overdracht

Afschrift controle aan Dhr. 5.1.2e gestuurd met verzoek zo spoedig mogelijk de aanpassingen / reparaties uit te voeren en terugkoppeling te geven.

Naschrift 12-03-2019, mail ontvangen van Dhr 5.1.2e met fotoreportage

Hierbij op jouw verzoek mijn reactie met betrekking tot de geconstateerde gebreken. Deze zijn per direct hersteld. In bijgevoegde fotoreportage heb ik de nummering van jouw foto's uit het controlerapport aangehouden, met -1 er achter.

Korte toelichting:

Foto 1-1: Scherm geplaatst

Foto 2-1: Scherm geplaatst

Foto 3-1: Houten blokjes geplaatst, worden deze week nog vervangen door houten schotjes

Foto 4-1: Scherm verlaagd tot in het water

Foto 5-1: Hekken weer overeind gezet en geschoord.

Foto 6-1: Laag deel aangevuld met hoger scherm

De overige punten zijn geen gebreken maar aandachtspunten en/of zullen we met de ecooloog opnemen (BDP singel)