

Controlerapport Handhaving Wet Natuurbescherming Soorten

5.1.2e

Provincie Noord-Holland	Zaaknummer: 282130
Controlegegevens	
Onderwerp	Inrichting compensatie gebied en steekproef faunaschermen onderhoud.
Controle datum	- 22-05-2019
Datum hercontrole	- onbekend
Inspecteur	- 5.1.2e 5.1.2e
Reden bezoek	- werkzaamheden compensatiegebied
Urenverantwoording	
Uren adm. Controle	- 1
Uren controle	- 5
Uren hercontrole	-
Uren handhaving	-
Vergunning/ontheffing	
Nummer kernmerk vergunning/ontheffing	- RUD.222616 / 213991
Onderwerp vergunning/ontheffing	- Wnb Ontheffing Ruimtelijke ingrepen
Verzenddatum vergunning/ontheffing	- 11-04-2018 / 01-11-2017
Gegevens vergunning/ontheffing houder	- GEM Bloemendalerpolder C.V.
Melding/klacht/aandachtsvestiging/verzoeken	
Ontvangen van	-
Ontvangen via	-
Datum ontvangst	-
Omschrijving verzoek	-
Gegevens melder	
Naam	-
Organisatie	-
Adres	-
Telefoonnummer	-
E-mailadres	-

Locatie Plaats van controle/activiteit Status gebied Natura 2000-gebied	- Bloemendalerpolder Weesp - n.v.t. - n.v.t.
Bijzonderheden en onderzoek Intern gesproken met Vergunningen/ontheffingen JD Management Overige Relevantie stukken	- - - 5.1.2e 5.1.2e - -
Gegevens dader/uitvoerder activiteit Naam Adres Postcode/woonplaats Organisatie/bedrijf Telefoon E-mailadres	- GEM Bloemendalerpolder Beheer B.V. en GEM Bloemendalerpolder C.V. De heer 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, Contractmanager Witteveen en Bos. - De heer 5.1.2e 5.1.2e projectleider GEM, tel: 5.1.2e - De heer 5.1.2e 5.1.2e uitvoerder namens GEM, tel: 5.1.2e - IJsbaanpad 1 - 1076 CV Amsterdam - GEM bloemendalerpolder C.V. - Zie onder Naam - 5.1.2e @witteveenbos.com

Omschrijving onderzoek

Werkzaamheden compensatiegebied:

Op 26 april 2019, is de startmelding conform ontheffing RUD. 222616 d.d.11-04-2018 via de postbus van de RUD NHN binnengekomen.
Betreft hier een startmelding voor de inrichtingswerkzaamheden van het compensatiegebied behorend bij het project Bloemendalerpolder.

Op dinsdag 7 mei 2017, omstreeks 11.57 uur heb ik telefonisch contact gehad met de begeleidend ecooloog van de GEM, dhr. 5.1.2e
Dhr. 5.1.2e vertelde mij dat het "afvangen" van mogelijk aanwezige beschermde soorten middels tapijttegels zou gaan plaatsvinden(hier zouden de soorten dan onder gaan schuilen na de maaiwerkzaamheden en vervolgens afgevangen kunnen worden)

Afgesproken was dat dhr. 5.1.2e mij een bericht zou sturen als de tapijttegels geplaatst werden voor het afvangen van de mogelijk aanwezige beschermde soorten in het compensatiegebied. Tevens was afgesproken dat ik een bericht zou krijgen voor de start van de graafwerkzaamheden, zodat ik bij de start aanwezig kon zijn.
Bovenstaande afspraken zijn niet nagekomen, ik heb geen bericht gehad van het plaatsten van de tapijttegels en ook niet voorafgaand aan de start van de graafwerkzaamheden.

Op woensdag 22 mei 2019, omstreeks 10.00 uur bevonden wij, 5.1.2e en 5.1.2e ons ter controle op de juiste naleving van het gestelde in of krachtens de wet natuurbescherming in het compensatiegebied D3. Hier zagen wij dat er een nieuwe watergang was aangebracht (zie foto)
Ook zagen wij dat er geen doorsteken waren gemaakt naar bestaande sloten.
Wij zagen dat de nieuw gegraven watergang zich deels al weer had gevuld met grondwater.
Duidelijk te zien is ook dat er geen grote of diepe rijsporen aanwezig zijn rondom deze nieuwe aangelegde watergang. Bijlage foto's (1,3,4,5)




Foto 1:

WGS 52.33006 5.02328
WGS N 52°19.804' E 5°01.397'
WGS N 52°19'48.2" E 5°01'23.8"
UTM 31U 637868 5799677
MGRS31 UFT 37868 99676
RD 130193 482520

1382 Muiden
Nederland






Foto:5

WGS 52.32919 5.02316
WGS N 52°19.751' E 5°01.390'
WGS N 52°19'45.1" E 5°01'23.4"
UTM 31U 637863 5799579
MGRS31 UFT 37863 99579
RD 130184 482423

1382 Muiden
Nederland






Foto 4

WGS 52.32872 5.02204
WGS N 52°19.723' E 5°01.323'
WGS N 52°19'43.4" E 5°01'19.4"
UTM 31U 637788 5799525
MGRS31 UFT 37788 99524
RD 130108 482371

1382 Muiden
Nederland







Foto 3

WGS 52.32895 5.02172
WGS N 52°19.737' E 5°01.303'
WGS N 52°19'44.2" E 5°01'18.2"
UTM 31U 637765 5799550
MGRS31 UFT 37765 99550
RD 130086 482398

1382 Muiden
Nederland



Vervolgens zijn wij, **5.1.2e** en **5.1.2e** naar et nabijgelegen gedeelte (D2) gegaan.

Wij zagen dat hier met een graafmachine een nieuwe watergang werd aangelegd. Wij zagen dat het gras hier ook kort was gemaaid en dat het maaisel was afgevoerd. Verder zagen wij dat er aan de rand van dit perceel tapijttegels aanwezig waren op een gedeelte waar op dit moment niet gewerkt werd.

Wij zagen dat de graafmachine op zgn. draglineschotten, dit om de bodem zo min mogelijk beschadigen.



Wij zagen dat er op het perceel ten oosten van hiervan ook al gemaaid was en dat het maaisel ook hier al was afgevoerd. Ook waren hier 18 tapijttegels aanwezig aan de randen naast de daar aanwezige sloot.

Controle faunascherm (steekproef):

Op woensdag 22 mei 2019, omstreeks 09.24 uur bevonden wij, **5.1.2e** en **5.1.2e** ons in de bouwkeet van de GEM nabij deelgebied 4. hier spraken wij dhr. **5.1.2e**.

Nadat wij om inzage vroegen van de onderhoud en controlewerkzaamheden van de faunaschermen toonde dhr. Stijbis ons de logboeken van 2019.

In deze bouwkeet waren de volgende logboeken aanwezig:

03-04-2019

10-04-2019

16-04-2019

24-04-2019

Genoemde controles waren uitgevoerd door **5.1.2e** **5.1.2e**

De resterende logboeken waren in aanwezig in de bouwkeet op deelgebied 1B1.

Ook deze controles waren uitgevoerd door **5.1.2e** **5.1.2e**

De volgende logboeken waren aanwezig:

01-05-2019

08-05-2019

15-05-2019

Vervolgens hebben wij, **5.1.2e** en **5.1.2e** steekproefsgewijs een aantal delen van de faunaschermen gecontroleerd op de juiste staat van onderhoud, hoogte, diepte ingegraven, uitgevoerde maaiwerkzaamheden en functionaliteit.

Het gedeelte van het faunascherm langs de oude Papenlaan vanaf het voormalige volkstuincomplex tot aan de Leeuwendeldseweg (naast deelgebied 1B2) is voor verbetering vatbaar.

Doordat er hekken geplaatst zijn aan de binnenzijde van het scherm is het klaarblijkelijk lastig om de maaiwerkzaamheden juist uit te voeren. hierdoor is de begroeiing aan de binnenzijde te hoog. Weliswaar is het belangrijkste dat er geen beschermde soorten van buiten het gebied binnentreden maar als deze begroeiing over gaat hangen bestaat deze mogelijkheid.

Hier dient dus een oplossing voor gevonden te worden.

De ingang van het bouwterrein vanaf de Leeuwendeldseweg (1B2) is voorzien van een vee rooster.

In de bak onder dit vee rooster zijn versperringen aangebracht zodat eventueel inlopende beschermde soorten deze bak alleen aan de zijde van de Leeuwendeldseweg weer kunnen verlaten. Eén van deze versperringen is omgevallen en dient dus weer juist geplaatst te worden.

Ten zuidoosten van deze ingang van 1B2 (waar eerder drijfzand aanwezig was) dient weer gemaaid te worden.

Op maandag 27 mei 2019, omstreeks 09.24 uur heb ik telefonisch contact opgenomen met dhr.

5.1.2e. In de logboeken van de controlerondes uitgevoerd door **5.1.2e** is te zien dat de deelgebieden 4A1, 4A2 en 4A3 niet zijn opgenomen.

Dhr. **5.1.2e** vertelde mij dat de controlerondes van deze gebieden wordt uitgevoerd door **5.1.2e**

5.1.2e

Dhr. **5.1.2e** heeft mij toegezegd dat de logboeken van deze controles door hem zullen worden opgevraagd en mij toegestuurd zullen worden.

Verder vertelde dhr. **5.1.2e** dat er vandaag (27-05-2019) gemaaid zal gaan worden.

Overtreding Wet Natuurbescherming:

Artikel:

Afhandeling en/of overdracht

Dhr. **5.1.2e** per mail op de hoogte gesteld van onze bevindingen.

