

Betreft: inspectie faunascher
Locatie: Bloemendalerpolder, Weesp
Datum: 23 augustus 2017
Uitvoering: -
Ecoloog: 5.1.2e
Steller: 5.1.2e, 5.1.2e, ecoloog

Het faunascher langs de vakken 1A en 1B1 is – op 23 augustus 2017 – geïnspecteerd op functioneren. Nagegaan is of er gaten en zittingen en of het scher op voldoende hoogte is.

Er zijn twee zwakke plekken aangetroffen, deze is – inclusief oplossing:

1. Op een plaats naast het inlaatpunt voor sproeiwater is – al gevolg van afspoelend water – erosie opgetreden en is aan de onderkant van het scher een opening ontstaan. De wordt hersteld door het afdichten van het ontstane gat.
2. Langs de openbare weg zijn in het verleden horizontale scheuren gerepareerd met tape. Op enkele plekken is de tape verweerd. Aangezien de komende week een nieuw amfibieënscher wordt geplaatst is reparatie met tape voldoende.

De reparaties en oplossing zoals voornoemd moeten gedocumenteerd worden en toegevoegd aan het logboek.

Langs de woningen wordt de komende week een scher geplaatst bedoeld om overlast van verwaaiend zand te beperken. Daarbij wordt tevens het amfibieënscher verplaatst naar een plek achter het hekwerk. Van belang is dat het huidige amfibieënscher pas kan worden verwijderd nadat het nieuwe scher is gecontroleerd en in orde bevonden.

5.1.2e
Els & Linde B.V.