

Betreft: controle faunaschermen
Locatie: Bloemendalerpolder te Weesp
Datum: 11 september 2017
Ecoloog: 5.1.2e
Steller: 5.1.2e 5.1.2e, ecoloog

Het faunascherm langs vak 2A, 4A en 1A extra is nieuw opgeleverd. Dat scherm is gecontroleerd op deugdelijkheid. Daarnaast is het scherm langs het van 1A, 1B1 en 1B2 gecontroleerd i.v.m. de wekelijkse controle ronde. Binnen het vak 2A en 1A extra is tevens gecontroleerd of er voldoende emmers zijn ingegraven om de dieren af te vangen.

Vak 2A en 1A extra

Het faunascherm rondom het vak is voldoende hoog en staat goed. Er zijn voldoende emmers ingegraven.

Vak 4A

Het faunascherm rond 4A is afgekeurd, op verschillende plekken zijn er gaten in het scherm. Langs de Weesperweg is een deel van het scherm omgewaaid. De gaten worden mogelijk veroorzaakt door een combinatie van harde wind op het scherm en een verweekte grond (wat geen houvast geeft aan het ingegraven scherm).

Vak 1B1, 1B2 en 1A

De schermen in vak 1B1, 1B2 en 1A worden wekelijks gecontroleerd op gaten. Tijdens de controle op 11 september 2017 zijn de schermen in orde bevonden. Er zitten geen gaten in het scherm en de hoogte is nog steeds in orde.

Conclusie en advies

De schermen om de vakken 1A, 1B1, 1B1 extra, 1B2 en 2A zijn in orde. In vak 4A moeten de schermen worden nagelopen en hersteld.

5.1.2e
Els & Linde B.V.