

Controlerapport Handhaving Wet Natuurbescherming Soorten

5.1.2e

Provincie Noord-Holland	Zaaknummer: 280269
Controlegegevens	
Onderwerp	Controle faunaschermen
Controle datum	- 07-05-2019
Datum hercontrole	- onbekend
Inspecteur	- 5.1.2e
Reden bezoek	- Start werkzaamheden compensatiegebied
Urenverantwoording	
Uren adm. Controle	- 1
Uren controle	- 3
Uren hercontrole	-
Uren handhaving	-
Vergunning/ontheffing	
Nummer kernmerk vergunning/ontheffing	- RUD.222616
Onderwerp vergunning/ontheffing	- Wnb Ontheffing Ruimtelijke ingrepen
Verzenddatum vergunning/ontheffing	- 11-04-2018
Gegevens vergunning/ontheffing houder	- GEM Bloemendalerpolder C.V.
Melding/klacht/aandachtsvestiging/ verzoeken	
Ontvangen van	-
Ontvangen via	-
Datum ontvangst	-
Omschrijving verzoek	-
Gegevens melder	
Naam	-
Organisatie	-
Adres	-
Telefoonnummer	-
E-mailadres	-

Locatie Plaats van controle/activiteit Status gebied Natura 2000-gebied	- Bloemendalerpolder Weesp - n.v.t. - n.v.t.
Bijzonderheden en onderzoek Intern gesproken met Vergunningen/ontheffingen JD Management Overigen Relevantie stukken	- - - 5.1.2e 5.1.2e - -
Gegevens dader/uitvoerder activiteit Naam Adres Postcode/woonplaats Organisatie/bedrijf Telefoon E-mailadres	- GEM Bloemendalerpolder Beheer B.V. en GEM Bloemendalerpolder C.V. De heer 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, Contractmanager Witteveen en Bos. - De heer 5.1.2e projectleider GEM, tel: 5.1.2e. - De heer 5.1.2e 5.1.2e uitvoerder namens GEM, tel: 5.1.2e - IJsbaanpad 1 - 1076 CV Amsterdam - GEM bloemendalerpolder C.V. - Zie onder Naam - 5.1.2e @witteveenbos.com

Omschrijving onderzoek

Op 26 april 2019, is de startmelding conform ontheffing RUD. 222616 d.d.11-04-2018 via de postbus van de RUD NHN binnengekomen.

Betreft hier een startmelding voor de inrichtingswerkzaamheden van het compensatiegebied behorend bij het project Bloemendalerpolder.

Op dinsdag 7 mei 2019. Omstreeks 11.27 uur bevond ik mij ter controle op de juiste naleving van het gestelde in of krachtens de Wet natuurbescherming in het deelgebied D3 van het genoemde compensatiegebied.

Hier zag ik dat er een perceel gemaaid was, kennelijk ten behoeve van te aanstaande werkzaamheden.

Ik zag dat het gras op dit perceel zeer kort gemaaid was en zag ook dat het maaisel was afgevoerd. Er was geen maaisel meer aanwezig.

Op dinsdag 7 mei 2019, omstreeks 11.57 uur heb ik telefonisch contact opgenomen met dhr. 5.1.2e 5.1.2e de begeleidend ecooloog van de GEM Bloemendalerpolder C.V.

5.1.2e 5.1.2e deelde mij mede dat er inderdaad al gemaaid was en dat het maaisel was afgevoerd, verder vertelde hij dat er deel voor deel gewerkt gaat worden en dat er steeds een stuk gemaaid en afgevangen zal worden, aansluitend zullen de waterpartijen gegraven worden. Deze volgorde zal herhaald worden tot dat alle benodigde waterpartijen voltooid zijn.

Dhr. van der Linde vertelde mij dat het "afvangen" middels tapijttegels zal gaan plaatsvinden. Op dit moment zijn de tapijttegels nog niet aanwezig.
Ik zal een bericht krijgen als deze geplaatst zijn.
Ook zal ik een bericht ontvangen voordat de eerste graafwerkzaamheden van start gaan zodat ik bij de start aanwezig kan zijn om na te gaan of er volgens de ontheffing en het bijbehorende ecologische werkprotocol gewerkt wordt.

Foto 15

WGS 52.33002 5.02346
WGS N 52°19.801' E 5°01.407'
WGS N 52°19'48.1" E 5°01'24.4"
UTM 31U 637880 5799672
MGRS31 UFT 37880 99672
RD 130205 482516

1382 Muiden
Nederland




Foto 16

WGS 52.32975 5.02392
WGS N 52°19.785' E 5°01.435'
WGS N 52°19'47.1" E 5°01'26.1"
UTM 31U 637913 5799643
MGRS31 UFT 37912 99642
RD 130236 482485

1382 Muiden
Nederland



Foto 17

WGS 52.32862 5.02219
WGS N 52°19.717' E 5°01.331'
WGS N 52°19'43.0" E 5°01'19.9"
UTM 31U 637798 5799514
MGRS31 UFT 37798 99514
RD 130117 482360

1382 Muiden
Nederland



Overtreding Wet Natuurbescherming: nee

Artikel:

Afhandeling en/of overdracht