


## ONDERZOEK KLACHT

<b>DIV nummer :</b>	<b>Behandelaar:</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>
<b>Zaaknummer :</b>	<b>280618</b>
<b>Beschrijving onderzoek</b> (data acties, waarnemingen, metingen, etc.) Op 08-05-2019 klager gebeld. Uitleg gedaan dat wij al bezig zijn met de handhaving. Aangegeven dat er al eens voor zijn gevel is gemeten, maar duidelijk gemaakt dat dit nog wel eens mogelijk moet zijn. Zijn medewerking daarbij is nu gegarandeerd. Bevestigingsmail gezonden voor de ontvangstbevestiging en behandeling van de klacht Bij het in werking zijn van de installaties, zal voor 05:00 uur een overtreding van de geluidsnormen zijn. (zie mail onder "Overige opmerkingen")	
<b>Status klacht</b> <input type="checkbox"/> Gegrond <input type="checkbox"/> Ongegrond <input checked="" type="checkbox"/> Onbekend	
<b>Getroffen maatregel</b> (korte omschrijving) 08-01-2019: Klager gebeld en uitleg van de handhaving gegeven. Bevestiging mail van de handhaving verzonden. Klacht afboeken.	
Geluidmeetverslag opgesteld	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja
(Water)monster genomen	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja
Proces-verbaal opgemaakt (politie/APV)	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja
<b>Afgehandeld</b>	<input type="checkbox"/> nee <input checked="" type="checkbox"/> ja, datum                      08-05-2018
Klager geïnformeerd over de afhandeling	<input type="checkbox"/> nee <input checked="" type="checkbox"/> ja Zo, ja wijze: email                      08-05-2019
Is de klager tevreden over de afhandeling	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee, reden: <input type="checkbox"/> n.v.t. of onbekend
<b>Overige opmerkingen</b> Klager op 08-05-2019 het volgende gemaild: Geachte <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>  Hierbij mijn mail naar aanleiding van ons telefoon gesprek. De RUD is bezig met de handhaving van de geluidsoverlast afkomstig vanuit de pijp voor uw gevel. Mogelijk zullen wij nog een extra geluidmeting bij u moeten uitvoeren. In dat geval zal ik u daarvan tijdig op de hoogte stellen.  Mocht u vragen hebben, stel ze mij gerust.	



stroom

trap

verkoopruimte

meter kast

WC

stroom 3 stopcontactdozen

stroom 3 stopcontactdozen

gas voor doner

stroom 3 stopcontactdozen

pizza oven

afvoer winkel

krachtstroom winkelkant

werkbank

deur naar werkruimte

werkbank 2m

stok machine


opboller

kr.stroom 1,60cm

afweiger

werkbank

krachtstroom 2m




05-05-2017

Plattegrons Begane Grond

B 101

1:100



STAND-LEIUNG

CONDOM AFVOER

SCHROB PUTJE

RIOLERING 110MM

No: 6

Nieuwland

GEMEENTE RIOL

Gedempte Turfhaven  
1729 Gevelwijziging Nieuwland 6 te Hoorn

